




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5196	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MNTBD03S2A6029372	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	274945	العداد	Car Plate	209611	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Dent In Bumper back	 	طعج في الصدام الخلفي		
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين		
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Cover Maintenance	  	صيانة كفرات		

Notes	تاظح الم