



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	5193	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	JTEHH20V230233798	رقم الشاسيه	Car Color	BLUE	لون المركبة
Milage	253151	العداد	Car Plate	608595	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			

Notes	ملاحظات