






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والمكينية والجير		
Car Sticker	5181	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN8BT05Y33W003026	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	252658	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Rear Fender right	    	طعج في الرفرف الخلفي يمين	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظح الم