






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5185	رقم الملصق	Vehicle type	KIA	نوع المركبة
Chassis Number	KNAUP752846584079	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	138283	العداد	Car Plate	203925	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري			
Automatic Gear	 	الجير اتوماتيك			
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ			
Change Tires		تبدال التواير			
Cover Maintenance		صيانة كفرات			
					
					
					

Notes	ملاحظات