

تقرير المركبة

Car Sticker	6387	رقم الملصق	Car Motors	Chevrolet	علامة المركبة
Chassis Number	1GNEV33D79S149246	رقم الشاسيه	Car brand	Traverse	فئة المركبة
Milage	191,863.00	العداد	Man.Year	2009	سنة الصنع

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Check Suspension System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Check Engine Light.	No Translation
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينة			Check oil Lefters	تشيك لفترات الزيت
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف			Timing chain and oil pump check	تشيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشيك على الكهرباء العامة				

Others - اخرى		Chassis - الشاسي		Gear - الجير	
Air conditioning check	تشيك على المكيف	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Gearbox weakness	ضعف في الجير
		Dents because of speed bumps	طعج خفيف اثر مطبات	Gearbox delay	تاخير في الجير

Notes

trunk door+both bumper
no propeller shalf
check traction control

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.

