| تقرير المركبة  |                   |             |            |        |               |  |  |
|----------------|-------------------|-------------|------------|--------|---------------|--|--|
| Car Sticker    | 6364              | رقم الملصق  | Car Motors | اتويوت | علامة المركبة |  |  |
| Chassis Number | 6t1bf9fk7dx464307 | رقم الشاسيه | Car brand  | ي رماك | فنة المركبة   |  |  |
| Milage         | 157,689.00        | العداد      | Man.Year   | 2013   | سنة الصنع     |  |  |

|                               |                                |                              |                     | •                               |                                       |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| الميكانيك - Mechanichs        |                                | النظري - Visual              |                     | الماكينة - Engine               |                                       |
| Repair Suspension System.     | تصليح نظام التعليق             | No Issues                    | لا يوجد ملاحظات     | Engine roughness                | خشونة في الماكينة                     |
| Check tire & Wheel alignment. | فحص تواير وعمل ميزانية         |                              |                     | Timing chain and oil pump check | تشییك على جنزیر الصدر +<br>مضخة الزیت |
| Engine mount replacement.     | تبديل كراسي ماكينة             |                              |                     |                                 |                                       |
| Slight engine oil leak.       | تهريب زيت ماكينة خفيف          |                              |                     |                                 |                                       |
| Gear service                  | سيرفيس جير                     |                              |                     |                                 |                                       |
| Engine service                | سيرفيس ماكينة                  |                              |                     |                                 |                                       |
| Brake service                 | سيرفيس بريك                    |                              |                     |                                 |                                       |
| Airbag check                  | تشيك على الايرباق              |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
| اخری - Others                 |                                | الشاصي - Chassis             |                     | الجبر - Gear                    |                                       |
| Silencer<br>(exhaust) check   | تشيك على السيلنسر<br>(الشكمان) | Front chassis<br>(left) Dent | طعج شاصي امامي يسار | Check Axels                     | تحقق من المحاور                       |
|                               |                                | Front chassis (right) Dent   | طعج شاصي امامي يمين |                                 |                                       |
|                               |                                | Dents because of speed bumps | طعج خفیف اثر مطبات  |                                 |                                       |
|                               |                                | Rock hit.                    | ضرب حصا             |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |
|                               |                                |                              |                     |                                 |                                       |

Notes

paint 2 bumper+right side left both fender+trunk/hood clean body

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.