

تقرير المركبة

Car Sticker	6381	رقم الملصق	Car Motors	Range Rover	علامة المركبة
Chassis Number	SALLSAA348A165014	رقم الشاسيه	Car brand	Sport 4.2	فئة المركبة
Milage	188,720.00	العداد	Man.Year	2008	سنة الصنع

Mechanics - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Sunroof check	تشبيك فتحة السقف	Slight smoke	دخان بسيط
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات			Check Engine Light.	No Translation
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينة			Check oil Lefters	تشبيك لفترات الزيت
Front differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش امامي			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Rear differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش خلفي			Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Coolant and temperature hoses check.	تشبيك هوزات الماء + الحرارة				
Engine weakness.					
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشبيك على الايرباغ				
Others - اخرى		Chassis - الشاسي		Gear - الجير	
Battery and alternator check	تشبيك البطارية والدينامو	Rear chassis (left) Dent	طعج شاصي خلفي يسار	Gearbox weakness	ضعف في الجير
Steering joints check	تشبيك على الجمبينات البائة	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	Gearbox delay	تاخير في الجير
Four-wheel-drive check	تشبيك على الدبيل	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Differential noise	ونة في الديفرنش
Silencer (exhaust) check	تشبيك على السيلنسر (الشكمان)	Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين		
		Rock hit.	ضرب حصا		
Notes					
صينج كامل. يوجد اثر خلط في قربة الماء					

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر لمعلومات نهائية. تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.

