تقرير المركبة						
Car Sticker	6399	رقم الملصق	Car Motors	ادنوه	علامة المركبة	
Chassis Number	MRjRU5872kp010207	رقم الشاسيه	Car brand	HR-V	فئة المركبة	
Milage	39,167.00	العداد	Man.Year	2019	سنة الصنع	

Mechanichs	الميكانيك - 3	Visual -	النظري	Engine -	الماكينة -
Gear service	سيرفيس جير	No Issues	لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Others -	اخرى -	Chassis -	الشاصي	Gear -	الجير
No Issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	No issues	لا يوجد ملاحظات
		Front chassis (Right)	طعج راس شاصی امامی		
		Head Dent	يمين پ		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين طعج راس شاصي خلفي يسار		
		Head Dent Rear chassis (left)	یمین طعج راس شاصی خلفی یسار طعج راس شاصی خلفی یمین		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent Rear chassis (Right)	طعج راس شاصي خلفي يسار طعج راس شاصي خلفي		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent Rear chassis (Right)	طعج راس شاصي خلفي يسار طعج راس شاصي خلفي		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent Rear chassis (Right)	طعج راس شاصي خلفي يسار طعج راس شاصي خلفي		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent Rear chassis (Right)	طعج راس شاصي خلفي يسار طعج راس شاصي خلفي		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent Rear chassis (Right)	طعج راس شاصي خلفي يسار طعج راس شاصي خلفي		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent Rear chassis (Right)	طعج راس شاصي خلفي يسار طعج راس شاصي خلفي		
		Head Dent Rear chassis (left) Head Dent Rear chassis (Right)	طعج راس شاصي خلفي يسار طعج راس شاصي خلفي		

hood+front both fender rear both door+rear left fender trunk door/2 bumper

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.