

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : نيسان ابيض
رقم اللوحة : ١٦٤٧٥٦
موديل السيارة : ٢٠٠٨

نوع الفحص : جبر- ماكينة - شاصي
وقت الفحص : ١٠:٠٥ PM
تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٢-٠٦

ملاحظات عامة على السيارة

corrosion and dent by stone ١

check all front suspensioon component ٢

gear oil pan open + gear housing bolt open before ٣

engine already open ٤

check engine light on ٥

service engine and transmission ٦

check oil pump and timing chain and oil pump gear ٧

all right side + hood ١

front left fender ٢

two pumfers + part of roof ٣

فحص
الصيغ

قوة الماكينة: ٨٥ %

The dye was tested according to the customer's desire
تم فحص الصيغ بناءً على رغبة العميل

للاستفسار و الصيانة
زياد

50916848

لم يتم فحص السيارة
فحص إلكتروني الكهرباء
بناءً على رغبة العميل

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالأتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.