| تقرير المركبة  |                   |             |            |        |               |  |  |
|----------------|-------------------|-------------|------------|--------|---------------|--|--|
| Car Sticker    | 6397              | رقم الملصق  | Car Motors | Nissan | علامة المركبة |  |  |
| Chassis Number | MNTBD03S1B6033611 | رقم الشاسيه | Car brand  | Navara | فئة المركبة   |  |  |
| Milage         | 212100            | العداد      | Man.Year   | 2011   | سنة الصنع     |  |  |

| الميكانيك - Mechanichs                |                                   | النظري - Visual                   |                           | الماكينة - Engine               |                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Check Suspenssion System.             | تشيك نظام التعليق                 | Back light crack                  | كسر في الضوء الخلفي       | Obaali ad 1                     | تشييك لفترات الزيت                    |
| Engine belt and bearings replacement. | تبديل سير الماكينة +<br>البرينجات |                                   |                           | Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر +<br>مضخة الزيت |
| Engine mount replacement.             | تبديل كراسي ماكينة                |                                   |                           |                                 |                                       |
| Slight engine oil leak.               | تهريب زيت ماكينة خفيف             |                                   |                           |                                 |                                       |
| Slight gearbox oil leak.              | تهریب زیت جیر خفیف                |                                   |                           |                                 |                                       |
| Gear service                          | سيرفيس جير                        |                                   |                           |                                 |                                       |
| Engine service                        | سيرفيس ماكينة                     |                                   |                           |                                 |                                       |
| Brake service                         | سيرفيس بريك                       |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
| اخری - Others                         |                                   | Chassis -                         | al fit                    | Gear -                          | 11                                    |
| Steering isints                       |                                   | Dogg obgoods                      |                           | Gear changes and                | تشييك على تبديلات الجير               |
| check                                 | تشيك على الجمبينات البانة         | (left) Head Dent                  | يسار                      | turbine check                   | + التوربين                            |
|                                       |                                   | Rear chassis (Right)<br>Head Dent | طعج راس شاصي خلفي<br>يمين |                                 |                                       |
|                                       |                                   | Rust on the Chassis               | حلا اسفل السيارة          |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                                   |                           |                                 |                                       |
|                                       |                                   | Notes                             |                           |                                 |                                       |

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.