

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6802	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FK7DX444476	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	310794	العداد	Car Plate	415231	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Glass front			كسرفي الزجاج الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		0	تبديل التواير
Cover Maintenance			صیانة کفرات
		_	
		0	
	H	THE WAR	
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
		19 18	
	H	1 1 19	

ı	Notes	تاظحالم