






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6793	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	VSKDD3C40HA063836	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	237992	العداد	Car Plate	311566	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الي صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظح الم