






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6701	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A64FS958999	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4692	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Scratches On Paint			خدوش على الصيغ
Austerity In Body			تقشف على بودي
Rust In Body			صدا على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبدال التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	
The car is not running		السيارة لا تعمل	
There is no car key		لا يوجد مفتاح السيارة	
			

Notes	تاظهرالم