مزاد قطر
MZADQatar

| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير | | |
| Car Sticker | 6710 | رقم الملصق | Vehichle type | MERCEDES-BENZ | نوع المركبة |
| Chassis Number | WD3YE7A67FP115012 | رقم الشاسيه | Car Color | WHITE | لون المركبة |
| Milage | Unclear | العداد | Car Plate | 4800 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري |
|---|---|---|
| Broken Bumper front |  | كسرفي صدام الامامي |
| Dent In Bumper front | | طعج في صدام الامامي |
| Broken Bumper back | | كسرفي الصدام الخلفي |
| Dent In Bumper back | | طعج في الصدام الخلفي |
| Scratches On Paint | | خدوش على الصبغ |
| Austerity In Body | | تقشف على بودي |
| Rust In Body | | صدأ على بودي |
| The Car Needs General Maintenance | | السيارة بحاجة الى صيانة عامة |
| Change Tires | | تبديل التوايز |
| Cover Maintenance | | صيانة كفرات |
| The Car Needs Cleaning From Inside | | داخل السيارة بحاجة الى تنظيف |
| The car is not running | | السيارة لا تعمل |
| There is no car key | | لا يوجد مفتاح السيارة |

| Notes | ملاحظات |
|---|---|
| | |