تقرير المركبة							
Car Sticker	5327	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة		
Chassis Number	MNTBB7A90E6012770	رقم الشاسيه	Car brand	Santra	فنة المركبة		
Milage	194,782.00	العداد	Man.Year	2014	سنة الصنع		

90	10 1,1 02.00				
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Slight smoke	دخان بسيط
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
اخری - Others		Chassis	الشاصي - ع	Gear	الجير -
Silencer			, <u>G</u>	Oour	3
(exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Front chassis (left) Head Dent		weakness	ضعف في الجير
		Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
		Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار		
		Rear chassis	***		
		(Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين		
		(Right) Head			
		(Right) Head			
		(Right) Head			
		(Right) Head			
		(Right) Head			
		(Right) Head			
		(Right) Head	يمين		

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

. وَجُود ضَرر في الشاصي (لا يشمل أي اجزاء آخرى مرتبطة بالشاصّي) مثل راس الشّاصي أو جسور الشّاصي. . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في النقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.