| تقرير المركبة  |                   |             |            |                      |               |  |  |
|----------------|-------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|--|--|
| Car Sticker    | 5326              | رقم الملصق  | Car Motors | Landrover            | علامة المركبة |  |  |
| Chassis Number | SALGA2EF1DA117664 | رقم الشاسيه | Car brand  | Vouge SE Supercharge | فنة المركبة   |  |  |
| Milage         | 203,661.00        | العداد      | Man.Year   | 2013                 | سنة الصنع     |  |  |

| Mechanic                              | الميكانيك - Mechanichs            |                      | النظري - Visual              |                                 | الماكينة - Engine                     |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Repair<br>Suspension<br>System.       | تصليح نظام التعليق                | No Issues            | لا يوجد ملاحظات              | Check oil<br>Lefters            | تشييك نفترات الزيت                    |  |  |  |
| Engine belt and bearings replacement. | تبديل سير الماكينة +<br>البرينجات |                      |                              | Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر<br>+ مضخة الزيت |  |  |  |
| Engine mount replacement.             | تبديل كراسي ماكينة                |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
| Coolant and temperature hoses check.  | تشييك هوزات الماء +<br>الحرارة    |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
| Slight engine oil leak.               | تهريب زيت ماكينة خفيف             |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
| Slight gearbox oil leak.              | تهریب زیت جیر خفیف                |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
| Slight differential oil leak          | تهریب زیت دفرنش<br>خفیف           |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
| Gear service                          | سيرفيس جير                        |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
| Engine service                        | سيرفيس ماكينة                     |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
|                                       |                                   |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
| اخری - Others                         |                                   | الشاصي - Chassis     |                              | الجير - Gear                    |                                       |  |  |  |
| Steering<br>joints check              | تشيك على الجمبينات<br>البانة      | No issues            | لا يوجد ملاحظات              | Check Axels                     | تحقق من المحاور                       |  |  |  |
| Silencer<br>(exhaust) check           | تشيك على السيلنسر<br>(الشكمان)    |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
|                                       |                                   |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
|                                       |                                   |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
|                                       |                                   |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
|                                       |                                   |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
|                                       |                                   |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |
|                                       | N                                 | lotes Related to the | ا<br>(حظات تخص المركبة - Car | ملا                             |                                       |  |  |  |
| Notes related to the our              |                                   |                      |                              |                                 |                                       |  |  |  |

صبغ صدام امامي وخلفي

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

## نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- يدم المواقعة على مسب ارجع المرتب عي المرتب عي المرتب على المرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - وجود ضرر في الشاصي مثل راس الشاصي او جسور الشاصي

2- وُجُود عطلُ رئيسي في المُحرِك يمنع المركبة من التحرّك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### تنوبه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات فهائي.

تُخليَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الهشفة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.