تقرير المركبة							
Car Sticker	5359	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTEHT05JX62086535	رقم الشاسيه	Car brand	Vxr	فنة المركبة		
Milage	Unavailable	العداد	Man.Year	2006	سنة الصنع		

Image					
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Check		110000			
Suspenssion	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
System.					
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General	تشييك على الكهرباء العامة				
electrical check					
Airbag check	تشيك على الإيرباق				
Others	اخری - s	Chassis	الشاصي - ٥	Gear	الجير -
Other:	اخری - s لا يوجد ملاحظات	Eront chassis	الشاصي - ٥ طعج شاصي امامي يسار		الجير - لا يوجد ملاحظات
		Front chassis			
		Front chassis (left) Dent Front chassis	طعج شاصي امامي يسار		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين		
		Front chassis (1eft) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل حلا اسفل السيارة		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل حلا اسفل السيارة		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل حلا اسفل السيارة		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل حلا اسفل السيارة		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل حلا اسفل السيارة		
		Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل حلا اسفل السيارة		
	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Dent Front chassis (right) Dent Middle Chassis Dent. Chassis painted previously Rust on the Chassis Chassis not inspected due to gar	طعج شاصي امامي يسار طعج شاصي امامي يمين طعج وسط الشاصي تم صبغ الشاصي من قبل حلا اسفل السيارة	No issues	

full paint car not start(check key)

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يتُم الموافقة على طلب ارتجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غَير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخري مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

كة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.