تقرير المركبة							
Car Sticker	5396	رقم الملصق	Car Motors	PORSCHE	علامة المركبة		
Chassis Number	WP1ZZZ92ZDLA09872	رقم الشاسيه	Car brand	CAYENNE	فئة المركبة		
Milage	289,963.00	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع		

Milage	,					
Mechanic	hs - الميكانيك	النظري - Visual		الماكينة - Engine		
			Visual - ÇJ-		Eligine	
Repair		N . T		01.	•	
Suspension	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Slight smoke	دخان بسيط	
System.						
Check tire &	فحص تواير وعمل			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	
Wheel alignment.	ميزانية			Clieck oil Leileis	سییت نظرات انریت	
Engine belt and	- 70 - 10 - 10 - 10 - 10					
bearings	تبديل سير الماكينة +			Engine	خشونة في الماكينة	
replacement.	البرينجات			roughness		
Gear mount				Timing chain and	تشييك على جنزير الصدر	
replacement.	تبديل كراسي جير			oil pump check	يي حتى جرير المحدر + مضخة الزيت	
				on pump check	<u> </u>	
Engine mount	تبديل كراسى ماكينة					
replacement.	*					
Front differential	تبدیل کرسی دفرنش					
mount	امامی					
replacement.	، د د د و					
Slight engine oil	تهریب زیت ماکینة خفیف					
leak.	مهریب ریت محبید حقیقا					
Slight gearbox						
oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف					
Slight differential	تهریب زیت دفرنش					
oil leak	مهریب ریب درس خفیف					
Leakage from	تهریب زیت من مجموعة					
steering box	الستيرنج					
Gear service	سيرفيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
General	تشييك على الكهرباء					
electrical check	العامة					
Airbag check	تشيك على الايرباق					
اخری - Others		Chassis	الشاصي - 3	Gear	الجير -	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Gearbox delay	تاخير في الجير	
-						
		otes Related to the	دظات تخص المركبة - Car	ملا		
	N	otoo related to the				

صبغ البانة +رفرف امامي يمين +باب خلفي يمين +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غَير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.