مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6815	رقم الملصق	Vehichle type	Daewoo	نوع المركبة
Chassis Number	KL5UM52JECU006838	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	197509	العداد	Car Plate	234686	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Automatic Gear		الجير اتوماتيك
Change Tires		تبديل التواير

Notes	ملاحظات