تقرير المركبة							
Car Sticker	5447	رقم الملصق	Car Motors	Audi	علامة المركبة		
Chassis Number	Wauafcfc7fn000768	رقم الشاسيه	Car brand	A6	فنة المركبة		
Milage	168,325.00	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع		

	,					
الميكانيك - Mechanichs		اننظري - Visual		الماكينة - Engine		
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Sunroof check	تشييك فتحة السقف	Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية					
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف					
Gear service	سیرفیس جیر					
Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة					
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة					
24	*1	01 1	1.59		**	
اخری - Others			الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	Rock hit.	ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
		lotes Related to the	دطات تخص المركبة - Car	<u> </u>		
البانة +صدام امامي خلفي	صبغ					

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماتي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.