تقرير المركبة							
Car Sticker	5512	رقم الملصق	Car Motors	اتويوت	علامة المركبة		
Chassis Number	JTMHT09J1A5056071	رقم الشاسيه	Car brand	جي اکس ار	فنة المركبة		
Milage	293,838.00	العداد	Man.Year	2010	سنة الصنع		

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Slight smoke	دخان بسيط
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Sunroof check	تشييك فتحة السقف	Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Engine mount replacement.	تبدیل کراسي ماکینة				
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش امامی				
Heavy engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة كثيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical ch	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
اخری - Others		Chassis	الشاصي - ١	Gear	الجير -
Battery and alternator check	تشييك البطارية والدينامو	Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار	Gearbox delay	تاخير في الجير
Four-wheel-drive not working	الدبل لا يعمل	Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Rock hit.	ضرب حصا		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		

### ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ كامل يوجد اثر قلب

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

# شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

"- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

- وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكر قي التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيُّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبَّيعي ما لمُ يتم ذكرهُ في التقرير أعلاه.

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني.

تُعْلَيَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا اله شقة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.