| تقرير المركبة  |                   |             |            |                 |               |  |  |
|----------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|--|--|
| Car Sticker    | 5479              | رقم الملصق  | Car Motors | <i>ي</i> ادنو ه | علامة المركبة |  |  |
| Chassis Number | KMHE241C9HA339924 | رقم الشاسيه | Car brand  | اتانوس          | فنة المركبة   |  |  |
| Milage         | 193,000.00        | العداد      | Man.Year   | 2017            | سنة الصنع     |  |  |

| الميكانيك - Mechanichs                |                                   | النظري - Visual  |                 | الماكينة - Engine               |                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Check<br>Suspenssion<br>System.       | تشيك نظام التعليق                 | No Issues        | لا يوجد ملاحظات | Slight smoke                    | دخان بسيط                             |
| Engine belt and bearings replacement. | تبديل سير الماكينة +<br>البرينجات |                  |                 | Check oil Lefters               | تشييك لفترات الزيت                    |
| Engine mount replacement.             | تبديل كراسي ماكينة                |                  |                 | Engine roughness                | خشونة في الماكينة                     |
| Slight engine oil leak.               | تهریب زیت ماکینة خفیف             |                  |                 | Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر<br>+ مضخة الزيت |
| Slight gearbox oil leak.              | تهریب زیت جیر خفیف                |                  |                 |                                 |                                       |
| Gear service                          | سیرفیس جیر                        |                  |                 |                                 |                                       |
| Engine service                        | سيرفيس ماكينة                     |                  |                 |                                 |                                       |
| General electrical check              | تشييك على الكهرباء<br>العامة      |                  |                 |                                 |                                       |
| Airbag check                          | تشيك على الايرباق                 |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
| اخری - Others                         |                                   | الشاصي - Chassis |                 | الجير - Gear                    |                                       |
| Battery and<br>alternator<br>check    | تشييك البطارية والدينامو          | Rock hit.        | ضرب حصا         | Check Axels                     | تحقق من المحاور                       |
| Air conditioning check                | تشيك على المكيف                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |
|                                       |                                   |                  |                 |                                 |                                       |

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ البانة +جنب يمين +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماتي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.