

# INTERNATIONAL GERMAN



# الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات  
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : كيا / ابيض / ٤٤١٥٧

رقم اللوحة : 274326

موديل السيارة : 2022

نوع الفحص : شاصى + الماكينه + الجير

وقت الفحص : 03:45

تاريخ الفحص : 2024-03-11

## ملاحظات عامة على السيارة

١ كسر فى الكفرات السفليه lower cover have broken

٢ طعجات اسفل السياره اثر مطبات under neath dented by humps

٣ تشبيك على كاسكيت سدر الماكينه check engine timing cover gasket

٤ سيرفيس للماكينه / الجير engine / gear service

١ لم يتم فحص الصبغ

فحص  
الصبغ

قوة الماكينة: 92 %



\* لم يتم فحص السيارة كهرباء  
(الشمس) ولذا على رغبه العميل  
\* This car is not checked electricity  
(Scanner) This is the client's desire

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٢٦٦٢٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد