مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6855	رقم الملصق	Vehichle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	MMBMG45H0LH21544	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	110213	العداد	Car Plate	323244	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات