تقرير المركبة							
Car Sticker	5568	رقم الملصق	Car Motors	Kia	علامة المركبة		
Chassis Number	U5ypb81axgl753612	رقم الشاسيه	Car brand	Sportage	فئة المركبة		
Milage	201,210.00	العداد	Man.Year	2016	سنة الصنع		

الميكاتيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension	تصليح نظام التعليق			Timing chain and oil pump	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
System. Check tire &	فحص تواير وعمل			check	~
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement.	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
اخری - Others		Chassis	الشاصي - ز	Gear	الجير -
Air conditioning check	تشيك على المكيف	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين		
		Rock hit.	ضرب حصا		

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car صبغ الباتة +رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي +عمود يمين يسار

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- يدم المواقعة على مسب ارجع المرتب عي المرتب عي المرتب على المرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - وجود ضرر في الشاصي مثل راس الشاصي او جسور الشاصي

2- وُجُود عطلُ رئيسي في المُحرِك يمنع المركبة من التحرّك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنوبه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات فهائي.

تُخليَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الهشفة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.