تقرير المركبة								
Car Sticker	5626	رقم الملصق	Car Motors	اتويوت	علامة المركبة			
Chassis Number	JTMHX09JXD5024521	رقم الشاسيه	Car brand	جي اکس ار	فئة المركبة			
Milage	309,041.00	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع			

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair	10-2-2-1		<u> </u>	Engine	
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Slight smoke	دخان بسيط
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوع الامامي	Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش امامی				
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Heavy gearbox oil leak	تهریب زیت جیر کثیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical ch	تشييك على الكهرباء العامة				
Others	اخرى - ٥	الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
Air conditioning check	تشيك على المكيف	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
Four-wheel-drive not working	الدبل لا يعمل	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين		
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Rock hit.	ضرب حصا		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ كامل يوجد اثر قلب

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## نىروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُة) منَّ داخل تُطْبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه

- وُجُود ضَرر في الشاصيي (لا يشمل أي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مَثل راس الشاصيي او جُسور الشّاصي. إ- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقوير أعلاه.

- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات أغانه...

خليَ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا له ثلقة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.