تقرير المركبة							
Car Sticker	5566	رقم الملصق	Car Motors	Saab	علامة المركبة		
Chassis Number	YS3FC4AR9A1615771	رقم الشاسيه	Car brand	93 Aero V6	فنة المركبة		
Milage	162,201.00	العداد	Man.Year	2010	سنة الصنع		

	a na h	\	be a bi		
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
Others	اخرى - ٥	الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
Air conditioning check	تشيك على المكيف	Rock hit.	ضرب حصا	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)			Check Axels	تحقق من المحاور
		lotes Related to the	دظات تخص المركبة - Car	ملا	

صبغ صدام امامي وخلفي +باقي الصبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غَير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه

ًا- وُجُود ضَرر في الشاصي (لاَّ يشملُ أي آجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشَّاصي أو جَسور الشَّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.