






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	7066	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MHKMC12F7FK000547	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	241164	العداد	Car Plate	631569	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Rear Door right	    	طعج في الباب الخلفي يمين	
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	ملاحظات