




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	7062	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	VSKDD3C26HA066917	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	252196	العداد	Car Plate	309963	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار	
		  	

Notes	تاظحالم