




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	7058	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	VSKDD3C2XHA066953	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	189962	العداد	Car Plate	309932	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Rust In Body		صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظح الم