

# INTERNATIONAL GERMAN



## الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات \* فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : كيا - فضي  
رقم اللوحة : 584334  
موعد السيارة : 2016

نوع الفحص : شاسيه ماكينة جير  
وقت الفحص : 10:25  
تاريخ الفحص : 2024-04-14

### ملاحظات عامة على السيارة

- ١ تم فك ماكينة + براغي جير
- ٢ تبديل كرسى جير
- ٣ طعجات اثربطيات اسلل السيارة
- ٤ لا يوجد كلر اسلل السيارة
- ٥ تبديل كاسكت كرنكيس ماكينة + صوفة ماكينة خلفي
- ٦ تبديل ربلات استيرنج
- ٧ طعج راس الشاصي خلفي يمين يسار
- ٨ طعج جسر صدام خلفي
- ٩ تبديل جانبيات خلفي + امامي
- ١٠ تشيك رقم ماكينة
- ١١ تعديل في الواجهة + مؤخرة + اجزاء البوادي
- ١٢ سيرفيس ماكينة + جير
- ١٣ تشيك جنزير الصدر + طربة زيت ماكينة + جير -- تشيك فالف بادي الجير
- ١٤ تبديل التواير



فحص	١	صيغ كامل	%	85	قوة المالكينة:
-----	---	----------	---	----	----------------

يتم فحص السيارة كالآتي [Scanner] This is the Client's desire  
[Scanner] The car is not checked electrically

المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن الميادين [Scanner]  
لحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أجزاء الشخص أو التصلب  
يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.

توقيع العميل

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد  
Tel : 66666534, 33663661 - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com  
ص.ب: ١٩٦٥٤ - ٣٣٦٦٣٦٦١ -