تقرير المركبة							
Car Sticker	7039	رقم الملصق	Car Motors	يادنو ه	علامة المركبة		
Chassis Number	KMHWH81RACU359758	رقم الشاسيه	Car brand	H1	فنة المركبة		
Milage	441,404.00	العداد	Man.Year	2012	سنة الصنع		

Machaniaha duk ti		V0=1 V00		Francis It d. h	
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Slight smoke	دخان بسيط
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
Others	اخری - s	Chassis	الشاصي - 3	Gear	الجير -
Battery and alternator check	تشييك البطارية والدينامو	Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	Differential noise	ونة في الديفرنش
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير
		Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار		
		Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين		
		Rock hit.	ضرب حصا		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		
I		l			1

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يُّ يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي. - وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

- وَجُودُ عَطْلُ رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نمان

. في. خلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البياتات الواردة في هذا له ثقة المنافقة المثلثة الم

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.