تقرير المركبة							
Car Sticker	7029	رقم الملصق	Car Motors	GMC	علامة المركبة		
Chassis Number	1GKDT33S392120212	رقم الشاسيه	Car brand	Envoy	فنة المركبة		
Milage	333,717.00	العداد	Man.Year	2009	سنة الصنع		

	hs - الميكانيك	النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش امامی				
Engine fan replacement.	تبديل مروحة الماكينة				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General	تشييك على الكهرباء				
electrical check	العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
Others	اخری - s	Chassis	الشاصي - ٥	Gear	الجير -
Battery and alternator check	تشييك البطارية والدينامو	Front chassis	طعج راس شاصي امامي يسار		تاخير في الجير
Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Rock hit.	ضرب حصا		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		
•	1		1		

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل أي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي أو جُسور الشاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات ﴿ بشكل طبيعي ما لمَّ يتم ذكره في التقرير أعلاه. -3- وُجُود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من النّحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.