






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6835	رقم الملصق	Vehicle type	MG	نوع المركبة
Chassis Number	LSJA36E31LZ018913	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	111379	العداد	Car Plate	731784	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	    	خدوش على الصيغ	<p>السيارة بحاجة الى صيانة عامة</p>
The Car Needs General Maintenance			

Notes	تاظحالم