




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	6857	رقم الملصق	Vehicle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	MMBMG45H6LH20526	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	191377	العداد	Car Plate	155208	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	 	خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			
			

Notes	ملاحظات