




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6838	رقم الملصق	Vehicle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	MMBMG35H1LH21604	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	199161	العداد	Car Plate	325237	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper back	    	كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In The Trunk back		طعج فى الشنطة الخلفى	
Dent In Rear Fender right		طعج فى الرفرف الخلفى يمين	
Dent In Front Door right		طعج فى الباب الامامى يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظحالم