تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7141	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة		
Chassis Number	MDHBN7AD6LG718832	رقم الشاسيه	Car brand	sunny	فنة المركبة		
Milage	187,686.00	العداد	Man.Year	2020	سنة الصنع		

image	107,000.00		mani roui	2020		
Engine Aid II		الجير - Gear		Changin of the		
	الماكينة - Engine		الجير -	الشاصي - Chassis		
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	
				Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	
				Rear chassis (left) Dent	طعج شاصي خلفي يسار	
				Rear chassis (Right) Dent	طعج شاصي خلفي يمين	
				Rock hit.	ضرب حصا	
Mechanic	الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair						
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية					
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات					
Gear service	سيرفيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
Airbag check	تشيك على الايرباق					
		lotes Related to the	دظات تخص المركبة - Car	ملا		
There is no notes					لا يوجد ملاحظات	

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالمائي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.