

# INTERNATIONAL GERMAN



# الدولي الألماني

فحص بالكيمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : شيفورليه تاهو / فضي  
رقم اللوحة : ٧٣٤١٦١  
موديل السيارة : ٢٠٠٨

نوع الفحص : شاصى ماكينه جير فقط  
وقت الفحص : ٠٥:٣٠AM  
تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٤-٢٣

## ملاحظات عامة على السيارة

- ١ حلا + طعجات اثر حصا اسفل السياره
- ٢ طعج + تعديل فى الجسر امامى ما بين الشاصيات
- ٣ تم فك كاسكاتات الماكينه من قبل + تم فك كرنكيس الجير
- ٤ تبديل كرسى جير + كراسى ماكينه
- ٥ تبديل كاسكيت كرنكيس الماكينه تهريب
- ٦ ضعف + دقة غي الجير + تشيك على فالغ باده الجير
- ٧ الدبل لايعمل
- ٨ تشيك على ليت الماكينه
- ٩ دخان ميكس فى الماكينه + تشيك ريلات صباب
- ١٠ تشيك على جنزير الصدر + طرمبة زيت ماكينه جير
- ١١ سيرفيس ماكينه جير

فحص  
الصبغ

قوة الماكينة: ٨٥ %

قيمة الفحص: ريال قطري

للاستفسار  
المدير العام  
اسر شوهد  
66666534, 33663661

★ تم يتم فحص السيارة كهرياء  
سكر { وهذا على رغبة العميل  
★ The car is not checked electricity  
{ Scanner } This the client's desire

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالأتي

- المحرك على الكيمبيوتر - الشاصى نظريا - الجير من القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون: ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٦٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box: 19654, Doha - Qatar - Tel: 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد