تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7149	رقم الملصق	Car Motors	سزكل	علامة المركبة	
Chassis Number	JTJHY00W7B4064433	رقم الشاسيه	Car brand	LX570	فنة المركبة	
Milage	313,128.00	العداد	Man.Year	2011	سنة الصنع	

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Check oil Lefters		Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Farata da anti-	طعج راس شاصي امامي يسار
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
			N. II.		
الميكانيك - Mechanichs			النظري -		اخری - 3
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Battery and alternator check	تشييك البطارية والدينامو
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Four-wheel-drive not working	الدبل لا يعمل
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General	تشييك على الكهرباء العامة				
electrical check					
electrical check					

There is no notes	لا يوجد ملاحظات
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
	يتم النقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
من تاريخ نقل الملكية.	1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة.
	2- رتم تقديم الطاري عن طريق خدمة العملاء (الدريشة) من داخل تطريق مناد قطر

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.

3- يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات (التآليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصبي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصبي) مثل راس الشاصبي او جسور الشاصبي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.