

## تقرير المركبة

|                |                   |             |            |        |               |
|----------------|-------------------|-------------|------------|--------|---------------|
| Car Sticker    | Y-7156            | رقم الملصق  | Car Motors | Suzki  | علامة المركبة |
| Chassis Number | JS3JB7D13M5101506 | رقم الشاسيه | Car brand  | Jimeny | فئة المركبة   |
| Milage         | 24,035.00         | العداد      | Man.Year   | 2021   | سنة الصنع     |

| Engine - الماكينة |                 | Gear - الجير       |                 | Chassis - الشاصي                |                         |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| No Issues         | لا يوجد ملاحظات | Differential noise | ونة في الديفرنش | Rear chassis (left) Dent        | طعج شاصي خلفي يسار      |
|                   |                 |                    |                 | Rear chassis (Right) Dent       | طعج شاصي خلفي يمين      |
|                   |                 |                    |                 | Front chassis (left) Head Dent  | طعج راس شاصي امامي يسار |
|                   |                 |                    |                 | Front chassis (Right) Head Dent | طعج راس شاصي امامي يمين |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |
|                   |                 |                    |                 |                                 |                         |

| Mechanichs - الميكانيك        |                         | Visual - النظري |                 | Others - اخرى |                 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Check Suspenssion System.     | تشبيك نظام التعليق      | No Issues       | لا يوجد ملاحظات | No Issues     | لا يوجد ملاحظات |
| Check tire & Wheel alignment. | فحص توابير وعمل ميزانية |                 |                 |               |                 |
| Gear service                  | سيرفيس جير              |                 |                 |               |                 |
| Engine service                | سيرفيس ماكينة           |                 |                 |               |                 |
| Airbag check                  | تشبيك على الايرباق      |                 |                 |               |                 |
|                               |                         |                 |                 |               |                 |
|                               |                         |                 |                 |               |                 |
|                               |                         |                 |                 |               |                 |
|                               |                         |                 |                 |               |                 |
|                               |                         |                 |                 |               |                 |
|                               |                         |                 |                 |               |                 |

### ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| There is no notes | لا يوجد ملاحظات |
|-------------------|-----------------|

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Terms for submitting a vehicle retrieval request | شروط تقديم طلب استرجاع المركبة |
|--|--------------------------------|

- يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرًا عند اتباع الإجراءات أدناه
- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
  - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
  - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جيسور الشاصي.
  - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
  - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

**The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:**

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

**3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:**

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### تنويه

**The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.**

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.  
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.  
يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.  
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.