تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7146	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTB11UJ80V6002251	رقم الشاسيه	Car brand	GXR	فئة المركبة		
Milage	435,270.00	العداد	Man.Year	1997	سنة الصنع		

Cooling 21:0-11		الجبر - Gear		Changin dell	
الماكينة - Engine		Gear	الجير -	الشاصي - Chassis	
Slight smoke	دخان بسيط	Differential noise	ونة في الديفرنش	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار
				Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Mochanic	المدكانية	Vieual	النظر	Othors	اذره ع
	hs - الميكانيك	Visual	النظري -	Others	اخری - ۵
Mechanic Repair Suspension System.		Visual Sunroof check	النظري - تشييك فتحة السقف	Four-whool-	اخرى - 8 تشيك على الدبل
Repair Suspension	تصليح نظام التعليق			Four-wheel-	
Repair Suspension System. Check tire &	تصليح نظام التعليق			Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة +			Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات			Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Front differential mount	تصلیح نظام التعلیق فحص توایر و عمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تبدیل کراسی ماکینة	Sunroof check		Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Front differential mount replacement. Slight engine oil	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة تبديل كرسي دفرنش امامي	Sunroof check		Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Front differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية بيديل سير الماكينة + البرينجات بيديل كراسي ماكينة مامي تبديل كرسي دفرنش المامي تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت دفرنش	Sunroof check		Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Front differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة المامي تبديل كرسي دفرنش تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت جير خفيف	Sunroof check		Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Front differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة مامين كراسي دفرنش تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش تهريب زيت من مجموعة الستيرنج	Sunroof check		Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Front differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة تبديل كرسي دفرنش المامي تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت دفرنش تهريب زيت من مجموعة المستيرنج	Sunroof check		Four-wheel- drive check Silencer	تشيك على الدبل

General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة								
Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة									
There is no notes									
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة						
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي و جسور الشاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.									

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا اله شقة

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.