تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7154	رقم الملصق	Car Motors	Dodge	علامة المركبة			
Chassis Number	1C6RR7LTXGS336918	رقم الشاسيه	Car brand	Ram 1500	فنة المركبة			
Milage	254,518.00	العداد	Man.Year	2016	سنة الصنع			

					·
Engine	الماكنة - م	Goar	- 1121	Chassis	الشاص
الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق		لا يوجد ملاحظات	Silencer	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش امامی				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
temperature	الحرارة				
temperature hoses check.					
temperature hoses check. Gear service	الحرارة سيرفيس جير				
temperature hoses check. Gear service	الحرارة سيرفيس جير				
temperature hoses check. Gear service	الحرارة سيرفيس جير				
temperature hoses check. Gear service	الحرارة سيرفيس جير سيرفيس ماكينة				
temperature hoses check. Gear service	الحرارة سيرفيس جير سيرفيس ماكينة	lotes Related to the	د خطات تخص المركبة - Car	Na Na	
temperature hoses check. Gear service	الحرارة سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس ماكينة	lotes Related to the	دظات تخص المركبة - Car	Sla	لا يوجد ملاحظات
temperature hoses check. Gear service Engine service	الحرارة سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس ماكينة	lotes Related to the	دظات تخص المركبة - Car	Sla	لا يوجد ملاحظات

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- يدم المواقعة على مسب ارجع المرتب عي المرتب عي المرتب على المرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - وجود ضرر في الشاصي مثل راس الشاصي او جسور الشاصي

2- وُجُود عطلُ رئيسي في المُحرِك يمنع المركبة من التحرّك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنوبه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات فهائي.

تُخليَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الهشفة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.