تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7167	رقم الملصق	Car Motors	BMW	علامة المركبة			
Chassis Number	WR47V8100BLL58365	رقم الشاسيه	Car brand	X5	فنة المركبة			
Milage	182,350.00	العداد	Man.Year	2011	سنة الصنع			

.

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
Slight smoke	دخان بسيط	No	issues	لا يوجد ملاحظات	Rock hit.	ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت					
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت					
Mechanic	الميكانيك - hs		Visual	النظري -	Others	اخری - ۵
Repair				* -		
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No	Issues	لايوجد ملاحظات	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات					
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسي دفرنش امامي					
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة					
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف					
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف					
Leakage from	تهریب زیت من مجموعة					
steering box Gear service	الستيرنج سيرفيس جير					
Engine service	سیرفیس ماکینة					
Brake service	سیرفیس بریك					
General	تشييك على الكهرباء					
electrical check	العامة					
	N	otes	Related to the	دخات تخص المركبة - Car	ملا	

There is no notes	لا يوجد ملاحظات
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
	يتم النقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
من تاريخ نقل الملكية.	1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة.
	2- رتم تقديم الطاري عن طريق خدمة العملاء (الدريشة) من داخل تطريق مناد قطر

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.

3- يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات (التآليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصبي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصبي) مثل راس الشاصبي او جسور الشاصبي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.