





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والمكبينة والجير		
Car Sticker	6685	رقم الملصق	Vehicle type	FORD	نوع المركبة
Chassis Number	1FDWE35P66DA42088	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4640	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Scratches On Paint			خدوش على الصيغ
Austerity In Body			تقشف على بودي
Rust In Body			صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبدال التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
The Car Needs Cleaning From Inside			داخل السيارة بحاجة الى تنظيف
The car is not running			السيارة لا تعمل
There is no car key			لا يوجد مفتاح السيارة

Notes	تأطحالم