






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	6697	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A60CS638462	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	7144	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري			
SCRAP	 	سيارات مشطوبة			
No Engine		لا توجد ماكينه			
No Gear		لا يوجد جير			
					
					
					

Notes	تاظحالم