






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	6709	رقم الملصق	Vehicle type	FORD	نوع المركبة
Chassis Number	1FDWE3SP86DA33926	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	2639	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري			
SCRAP	 	سيارات مشطوبة			
No Engine		لا توجد ماكينه			
No Gear		لا يوجد جير			
					
					
					

Notes	تاظحالم