

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : باترول / ابيض ٩٧٠٧٢
رقم اللوحة : 796215
موديل السيارة : 2019

نوع الفحص : شاصى + الماكينه + الجير فقط
وقت الفحص : 10:00
تاريخ الفحص : 2024-04-20

ملاحظات عامة على السيارة

change engine mounting ١

rust in engine bolt and gear bolt ٢

corrosion and dent by stone ٣

engine tune up ٤

gear service ٥

تبديل كراسى الماكينه + حلا فى براغى الماكينه و الجير ٦

حلا / طعجات اسفل السياره اثر حصا + تصفيه للماكينه + سرفيس للجير ٧

فحص
الصيغ
لم يتم فحص الصيغ ١

قوة الماكينة: 88 %



لم يتم فحص السيوه ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire

* لم يتم فحص السيارة كهربيا
{اسكنر} وهذا على رغبة العميل
The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالأتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصيغ بناء على طلب العميل

تليفون: ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد