

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
لفحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : باترول / ابيض

رقم اللوحة : 804724

موديل السيارة : 2019

نوع الفحص : الماكينه و الجير و الشاصي فقط

وقت الفحص : 10:00

تاريخ الفحص : 2024-04-20

ملاحظات عامة على السيارة

change engine / gear mounting ١

rust in engine bolt and gear bolt ٢

engine /gear Service ٣

check timing chain engine + engine /gear oil pump ٤

check valve body gear ٥

corrosion and dent by stone ٦

chassis corrosion ٧

chassis spray paint / chassis was not checked properly ٨

تبديل كراسي الماكينه و الجير + حلا في براغي الماكينه و الجير + سيرفيس للماكينه و الجير ٩

تشيك على جنزير السدر + طرمبه زيت الماكينه / الجير + تشيك على فالف بادى الجير ١٠

حلا / طعجات اسفل السياره اثر حصا + تاكل في الشاصي اثر حلا ١١

تم رش الشاصي صبغ (لم يتم فحص الشاصي بدقه / المحل غير مسئول) ١٢

لم يتم فحص الصبغ

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 88 %

لم يتم فحص الماكينه ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car was not checked mechanically
checked by the customer's desire
توقيع العميل



يتم فحص السيارة بالآتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غيرمسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار اشارات اللغانم وعين خالد