

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
لفحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : باترول/ ابيض ٢٠٠٥٣٤

رقم اللوحة : 714284

موديل السيارة : 2017

نوع الفحص : الماكينه+ الجير + الشاصي

وقت الفحص : 02:00

تاريخ الفحص : 2024-04-21

ملاحظات عامة على السيارة

1 rust in engine bolt and gear bolt

2 change gear mounting

3 engine /gear Service

4 check timing chain engine + engine /gear oil pump

5 change engine belt and bearings

6 chassis spray paint/ chassis was not checked properly

7 chassis corrosion

8 corrosion and dent by stone

9 حلا في براغي الماكينه و الجير + تبديل كرسى الجير + سرفيس للماكينه و الجير

10 تشييك على جنزير السدر + طرمبه زيت الماكينه و الجير

11 تبديل بيرنجات سير الماكينه + تم رش الشاصي صبغ (لم يتم فحص الشاصي بدقه)

12 تاكل في الشاصي اثر حلا + حلا / طعجات اسفل السياره اثر حلا

1 لم يتم فحص الصبغ

فحص
الصبغ

قوة الماكينه: 86 %

لم يتم فحص السيارة ميكانيكياً
بناءً على رغبة العميل
توقيع العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire



يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناءً على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار اشارات اللغانم وعين خالد