






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	8643	رقم الملصق	Vehicle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	JMYLRV73W4J703849	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	281141	العداد	Car Plate	51703	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
	  		

Notes	تاظح الم